



ホースと金具の確認



スプリング巻きが不連続→ホース損傷



- * ホース金具の損傷を確認します。
- * スプリング巻きが損傷している時はホースが損傷している可能性があります。